


## Deformazioni per i test dei PCB



Le deformazioni per i test dei PCB sono utilizzati per misurare varie proprietà meccaniche dei circuiti stampati, nei computer, nella strumentazione, nei prodotti digitali, negli elettrodomestici, nei dispositivi di controllo, nella valutazione qualitativa.

L'uso di questi estensimetri in miniatura aiuta a controllare e prevenire possibili problemi di guasto (come l'installazione del chip BGA, lo stress di installazione del circuito stampato, le vibrazioni meccaniche, il monitoraggio delle saldature, ecc.)

Questi estensimetri sono pienamente conformi ai requisiti standard IPC / JEDEC-9704 «Guida di prova del circuito stampato».